

Obsah

Obsah.....	3
Predstav.....	5
Súradnicové systémy a jednotky v prostredí CAD	6
Jednotky výkresu.....	6
Súradnicový systém S-JTSK v prostredí AutoCAD	7
Tvorba nového súradnicového systému	12
Externé referencie	18
Externé referencie a jednotky výkresu.....	19
Pripájanie externých referencií	19
Správa externých referencií.....	21
Zobrazenie zmien externých referencií.....	22
Externé referencie a jednotky výkresu.....	25
Hladiny externých referencií.....	26
Nastavenie základného vkladacieho bodu výkresu.....	27
Externá referencia typu „Attachment“.....	29
Práca s blokmi	30
Tvorba bloku	30
Úprava bloku	34
Používanie blokov vo viacerých výkresoch.....	36
Zmena definície bloku.....	41
Blokys s atribútmi.....	42
Používanie hladín	47
Základné nastavenia hladín	47
Filtre hladín	52
Ďalšie nástroje pre prácu s hladinami	53
Práca s hladinami a blokmi	54
Používanie tabuľiek	59
Základné vlastnosti tabuľiek.....	59
Vytvorenie novej tabuľky	60
Základné tabuľkové úpravy a operácie	63
Polia.....	66
Vkladanie polí do textových objektov	67
Vkladanie polí do atribútov.....	69
Vkladanie polí do tabuľiek	71

Prepájanie polí.....	71
Možnosti prepojenia CAD a MS Excel.....	73
Vytvorenie prepojenia na tabuľku.....	73
Vloženie tabuľky do výkresu	75
Úprava jestvujúceho datalinku.....	77
Aktualizácia importovaných údajov	78
Úprava pripojenej tabuľky a využitie vzorcov.....	80
Možnosti prepojenia CAD a GIS	81
Import údajov CAD do prostredia GIS	81
Export údajov GIS do prostredia CAD	84
Pokročilé možnosti tlače	87
Hárok výkresu - Layout	87
Používanie viewportov.....	89
Hladiny a viewporte.....	94
Mierka viewportu výkresu s rôznymi jednotkami a súradnicové systémy viewportov	97
Tvorba skriptov	99
Vytvorenie priebehu cesty z geodetického merania.....	101
Vloženie blokov a vyplnenie atribútov pomocou skriptu	103
Použitá literatúra	107